


# コンデンサ形計器用変圧器 (CVT) 異常時の処置と対策



注) 震度5程度の地震振動が加わると、二次短絡警報用リレー表示器が誤動作することがあります。